

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Пермскому краю

10 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу, Соликамскому, Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 142, тел. 8 (34253) 4-95-50, 7-69-15

Предписание № 6 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Керчевская средняя общеобразовательная школа» (далее – МАОУ «Керчевская СОШ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

в период: с 04.02.2019 по 01.03.2019 (фактическое время: 25 февраля 2019 года с 10 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность: 3 часа; 27 февраля 2019 года с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность: 3 часа; 28 февраля 2019 года с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность: 3 часа; 01 марта 2019 года с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час) государственными инспекторами Соликамского городского округа, Соликамского, Красновишерского и Чердынского муниципальных районов по пожарному надзору Ермиловой Вероникой Алексеевной, Федотовой Ниной Николаевной во исполнение распоряжения (приказа) заместителя начальника – начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чердынскому муниципальному району 10 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу, Соликамскому, Красновишерскому и Чердынскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Ипатова Л.В. от 25 января 2019 года № 6, была проведена плановая выездная проверка с целью контроля за соблюдением требований норм и правил пожарной безопасности, в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок на 2019 год, в МАОУ «Керчевская СОШ», расположенного по адресу: Пермский край, Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36. При проведении проверки присутствовали: Шатрова Ольга Ивановна, директор МАОУ «Керчевская СОШ», Нестеров Сергей Иванович, завхоз МАОУ «Керчевская СОШ».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36:</b> Электропитание систем противопожарной защиты фактически осуществляется не от панели противопожарных устройств (панель ППУ) которая, в свою очередь, должна питаться от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического	в нарушение раздела 14 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 64 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального Закона от	02.03.2020	



№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную), а также данное мероприятие не запроектировано проектом ШИФР: 170-2008-АПС	27.12.2002 184-ФЗ «О техническом регулировании»		
2.	<b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36:</b> На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта в соответствии с РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»	в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	02.03.2020	
3.	<b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36:</b> Проектом не предусмотрен запас извещателей и извещателей ручных для замены неисправных или выработавших свой ресурс в количестве, не менее 10 % от установленных	в нарушение п. 2.2.7 РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»	02.03.2020	
4.	<b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36:</b> Аккумуляторная батарея прибора приемно-контрольного «ВЭРС-ПК-24» не обеспечивает питание пожарных извещателей (в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме «Тревога» не менее 3 ч.) Аккумуляторная батарея на момент проверки была полностью разряжена	в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	02.03.2020	
5.	<b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36:</b> Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ), которые на момент проверки, находились в не работоспособном состоянии, в том числе: • при имитации срабатывания ДПИ в кабинете технологии на первом этаже (помещение № 21 согласно паспорта БТИ) СОУЭ не запустилась, на ПКПП отобразился шлейф 4 в режиме «НЕИСПРАВНОСТЬ»; • при имитации срабатывания ДПИ в музее на первом этаже (помещение № 20 согласно паспорта БТИ) СОУЭ не запустилась, на ПКПП отобразился шлейф 4 в режиме «НЕИСПРАВНОСТЬ»; • при имитации срабатывания ДПИ в музее на первом этаже (помещение № 31 согласно паспорта БТИ) СОУЭ не	в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	02.03.2020	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	запустилась,* сигнал о срабатывании ДПИ на ПКПП не отобразился.			
6.	<b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36:</b> При переходе пожарной сигнализации в режим «ПОЖАР», вентиляция находящаяся в помещении столовой автоматически не отключается.	в нарушении в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 1.1.8 РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»	02.03.2020	
7.	<b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36:</b> Не соблюдаются проектные решения, а именно: • Рабочим проектом ШИФР: 170-2008-АПС запроектировано 17 шлейфов автоматической пожарной сигнализации, фактически в здании школы для автоматической пожарной сигнализации используется большее количество шлейфов	в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	02.03.2020	
8.	<b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36:</b> Декларация ПБ № 57256-824-ТО-104 не соответствует предъявляемым требованиям, в том числе: • раздел III декларации ПБ № 57430-157-2-7-39 содержит перечень статей (частей, пунктов), федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, утративших силу.	в нарушение п. 4 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях о мерах пожарной безопасности»; Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 N 91 (ред. от 26.03.2010) "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"	02.03.2020	
9.	<b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36:</b> В помещении, где установлен прибор приёмно-контрольный АПС и СОУЭ и приборы управления пожарные, не оборудовано охранной сигнализацией и не защищено от несанкционированного доступа (данное помещение без персонала, ведущего круглосуточное дежурство)	в нарушение 12.48 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 13.14.5, 14.4 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	02.03.2020	
10.	<b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36:</b> Ручные пожарные извещатели установлены на высоте более 1,5 м от уровня земли или пола, а именно: • ИПР, установленный в помещении № 33 (согласно паспорта БТИ) первого этажа фактически установлен на высоте 1,6 от уровня пола.	в нарушение п. 12.41 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 64 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального Закона от 27.12.2002 184-ФЗ «О техническом регулировании»	02.03.2020	
11.	<b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул.</b>	в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в РФ,	02.03.2020	



№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	<p><b>50 лет Октября, 36:</b> Ряд извещателей пожарных ручных (далее – ИПР), установленных на объекте находятся в неисправном состоянии, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в помещении № 33 (согласно паспорта БТИ) первого этажа на ИПР крышка закрыта на саморез, что не позволяет использовать ИПР по назначению;</li> <li>• в помещении № 44 (согласно паспорта БТИ) первого этажа около входа в лестничную клетку (помещение № 64 согласно паспорта БТИ) на ИПР крышка заклеена скотчем, что не позволяет использовать ИПР по назначению.</li> </ul>	утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – ППР в РФ)		
12.	<p><b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36:</b> При параллельной открытой прокладке в помещениях здания, расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики (шлейфов), без защиты от электромагнитных наводок, с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей составляет менее 0,5 м., в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в помещении № 20 первого этажа (согласно паспорта БТИ), фактически расстояние составляет 0,15 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;</li> <li>• в помещении № 22 первого этажа (согласно паспорта БТИ), фактически расстояние составляет 0,12 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;</li> <li>• в помещении № 46 первого этажа (согласно паспорта БТИ), фактически расстояние составляет 0,12 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;</li> <li>• в помещении № 47 первого этажа (согласно паспорта БТИ), фактически расстояние составляет 0,25 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;</li> <li>• помещение № 14 второго этажа (согласно паспорта БТИ), фактически расстояние составляет 0,15 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;</li> <li>• помещение № 6 второго этажа (согласно паспорта БТИ), фактически расстояние составляет 0,12 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;</li> <li>• помещение № 4 второго этажа (согласно паспорта БТИ), фактически расстояние составляет 0,40 м., при этом</li> </ul>	<p>в нарушение п. 12.67 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;</p> <p>п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;</p> <p>ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 64 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>ст. 46 Федерального Закона от 27.12.2002 184-ФЗ «О техническом регулировании»</p>	02.03.2020	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	<p>защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• помещение № 30 второго этажа (согласно паспорта БТИ), фактически расстояние составляет 0,40 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;</li> <li>• помещение № 22 второго этажа (согласно паспорта БТИ), фактически расстояние составляет 0,40 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;</li> <li>• помещение № 19 третьего этажа (согласно паспорта БТИ), фактически расстояние составляет 0,20 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует;</li> <li>• помещение № 8 третьего этажа (согласно паспорта БТИ), фактически расстояние составляет 0,10 м., при этом защита шлейфа от электромагнитных наводок отсутствует.</li> </ul>			
13.	<p><b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36:</b></p> <p>На объекте не соблюдаются проектные решения (проект ШИФР: 170-2008-АПС) при обслуживании АПС, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в помещении № 3 (согласно паспорту БТИ) согласно проекта ШИФР: 170-2008-АПС установлено 2 ДПИ. По факту в помещении установлено 2 ИДПЛ (приемо-передатчик и отражатель).</li> </ul>	<p>в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390</p>	02.03.2020	
14.	<p><b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36:</b></p> <p>В помещении, расположенном на 2 этаже (помещение № 27 согласно паспорта БТИ), при высоте данного помещения до 3,5 м., расстояние от точечного дымового пожарного извещателя до стены превышает 4,5 м, а именно составляет 5,9 м.</p>	<p>в нарушение табл. 5 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 13.4.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 64 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального Закона от 27.12.2002 184-ФЗ «О техническом регулировании»</p>	02.03.2020	
15.	<p><b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36:</b></p> <p>Система оповещения управления эвакуацией не соответствуют требованиям НПБ 104-03, СП 3.13130.2009, а именно, при значении нормативного показателя 316 человек, на объекте установления СОУЭ 2 типа.</p>	<p>в нарушение табл. 2, п. 5.1 НПБ 104-03 "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях"; табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной</p>	02.03.2020	



№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	(с учетом декларации ПБ № 57256-824-ТО-104).	безопасности».		
16.	<p><b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36:</b></p> <p>Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• запор на второй створке двери, ведущей из коридора (помещение № 23 согласно паспорта БТИ) 1 этажа, в лестничную клетку (помещение № 9 согласно паспорта БТИ) находится в неисправном состоянии, что исключает ее свободное открывание;</li> <li>• запор на второй створке двери, ведущей из коридора (помещение № 23 согласно паспорта БТИ) 1 этажа, в лестничную клетку (помещение № 41 согласно паспорта БТИ) находится в неисправном состоянии, что исключает ее свободное открывание;</li> <li>• запор на второй створке двери, ведущей из коридора (помещение № 44 согласно паспорта БТИ) 1 этажа, в лестничную клетку (помещение № 64 согласно паспорта БТИ) находится в неисправном состоянии, что исключает ее свободное открывание;</li> <li>• запор на второй створке двери, ведущей из коридора (помещение № 41 согласно паспорта БТИ) 2 этажа, в лестничную клетку (помещение № 64 согласно паспорта БТИ) находится в неисправном состоянии, что исключает ее свободное открывание.</li> </ul>	<p>в нарушение: п. 33, п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);</p> <p>п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p>	02.03.2020	
17.	<p><b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36:</b></p> <p>Двери лестничных клеток, отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров первого и второго этажей, не имеют приспособления для самозакрывания, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• двухстворчатая дверь, отделяющая лестничную клетку от поэтажного коридора (помещения № 10 и № 23, согласно паспорта БТИ) первого этажа, одна створка не имеет приспособления для самозакрывания;</li> <li>• двухстворчатая дверь, отделяющая лестничную клетку от поэтажного коридора (помещения № 41 и № 23, согласно паспорта БТИ) первого этажа, одна створка не имеет приспособления для самозакрывания;</li> <li>• двухстворчатая дверь, отделяющая лестничную клетку от поэтажного коридора (помещения № 44 и № 64, согласно паспорта БТИ) первого этажа,</li> </ul>	<p>в нарушение: п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);</p> <p>п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;</p> <p>ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 64 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>ст. 46 Федерального Закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»</p>	02.03.2020	

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	одна створка не имеет приспособления для самозакрывания.			
18.	<b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36:</b> К ряду внутренних пожарных кранов отсутствует свободный доступ, а именно: • в помещении № 31 третьего этажа (согласно паспорта БТИ) доступ к пожарному крану преграждает лестница, ведущая на чердак; • в помещении № 27 третьего этажа (согласно паспорта БТИ) доступ к пожарному крану преграждает лестница, ведущая на чердак; (с учетом декларации ПБ № 57256-824-ТО-104).	в нарушение п. 4.1.16 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; п. 5.11 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»	02.03.2020	
19.	<b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36:</b> Не обеспечен своевременный ремонт источников внутреннего противопожарного водопровода, а именно: • пожарный кран (далее – ПК) № 1, установленный в лестничной клетке (помещение № 9 согласно паспорта БТИ) первого этажа не отревизирован; • ПК № 9, установленный в лестничной клетке (помещение № 1 согласно паспорта БТИ) третьего этажа не отревизирован.	в нарушение: п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	02.03.2020	
20.	<b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36:</b> Рукавные кассеты пожарных шкафов, не поворачиваются в горизонтальной плоскости на угол не менее 90°, а именно: • ПК № 1, установленный на первом этаже; • ПК № 3, установленный на втором этаже; • ПК № 8, установленный на третьем этаже.	в нарушение: п. 5.9 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»	02.03.2020	
21.	<b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36:</b> Дверцы пожарных шкафов, установленных на объекте, имеют конструктивные элементы для их фиксации в закрытом положении, которые не позволяют безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с., а именно каждый пожарный шкаф закрыт на замок. Ключи для безопасного открывания пожарных шкафов хранятся у завхоза.	в нарушение: п. 5.12 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»	02.03.2020	
22.	<b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул.</b>	в нарушение: п. 480 Правил противопожарного режима в	02.03.2020	



№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	<b>50 лет Октября, 36:</b> Огнетушители, расположенные на объекте, установлены на высоте более 150 см, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>• огнетушитель установлен на первом этаже в помещении № 31 (согласно паспорта БТИ) на высоте 160 см;</li> <li>• огнетушитель установлен на первом этаже в помещении № 50 (согласно паспорта БТИ) на высоте 160 см;</li> <li>• огнетушитель установлен на втором этаже в помещении № 5 (согласно паспорта БТИ) на высоте 160 см.</li> </ul>	Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390); п. 4.2.7 Свода правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».		
23.	<b>Здание, расположенное по адресу Чердынский район, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, 36:</b> На поэтажных планах эвакуации людей при пожаре места хранения первичных средств пожаротушения обозначены не в полном объеме.	в нарушение: п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	02.03.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;



должностные лица в пределах их компетенции;


иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор 10 ОНПР  
старший лейтенант внутренней службы  
01.03.2019 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)  
«01»  2019 г.

  
(должность, фамилия, инициалы)

