

Предписание № 121 / 1 / 1
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Керчевская средняя
общеобразовательная школа» (далее МАОУ «Керчевская СОШ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании решения заместителя начальника 27 Отдела надзорной деятельности и профилактической работе по Красновишерскому и Чердынскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Ипатова Л.В. от 12.11.2021 № 121, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа ГПН)

в период с 13 час. 10 мин. по 14 час. 10 мин. 24 ноября 2021 г., Мырзиной Натальей Сергеевной, инспектором 27 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Красновишерскому и Чердынскому городским округам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проведена плановая выездная проверка с целью контроля за соблюдением требований норм и правил пожарной безопасности, в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок на 2021 год на объекте защиты МАОУ «Керчевская СОШ», по адресу: Пермский край, Чердынский городской округ, п. Керчевский, ул. Коммунистическая, 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовали: Шатрова Ольга Ивановна, директор МАОУ «Керчевская СОШ».

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не разработан регламент технического обслуживания противопожарных систем, который утверждается руководителем организации.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.07.2022	
2	Специальная программа обучения мерам пожарной безопасности работников, не согласована с подразделением пожарного надзора.	п. 3 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 6, 51, 52 Приказа МЧС	01.07.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
		России от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»		
3	Не обеспечена установка дверей в складском помещении, расположенного на 1-ом этаже здания для хранения горючих материалов, с пределом огнестойкости не менее EI-60.	п. 5.21, п. 7.4 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.07.2022	
4	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - помещение кладовой на 1-ом этаже; - помещение бельевой комнаты на 1-ом этаже.	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.07.2022	
5	Руководителем организации не обеспечено наличие механизмов для самозакрывания противопожарных дверей, установленных в помещениях объекта, в том числе: - помещение бельевой, расположенной на 1 этаже здания; -помещение костюмерной, расположенной на 1 этаже здания.	в нарушение п. 24, п. 29 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.07.2022	
6	На путях эвакуации перед эвакуационным выходом (помещение № 29 согласно паспорта БТИ) допускается размещение мебели (стола), весов, продуктов питания.	п.п. ж) п. 16, п. 104 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.07.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
7	На путях эвакуации для отделки лестниц и лестничного марша допускается применение материалов с неустановленными показателями по пожарной опасности, при этом на объекте не хранится (не предоставлена) документация, подтверждающая показатель пожарной опасности данного материала (краски). Фактически пол покрыт масляной краской.	в нарушение п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 64 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального Закона от 27.12.2002 <u>184-ФЗ</u> «О техническом регулировании»; п. 25 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».	01.07.2022	
8	В помещении младшей группы (спальня), расположенная на 1-ом этаже с одним эвакуационным выходом допускается одновременное пребывание более 10 человек (фактически 22 человека).	п.6.12 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.07.2022	
9	Огнетушители, расположенные в раздевалке подготовительной группы на 2-ом этаже расположены на высоте более 1,5 м, фактически на высоте 1,7 м.	п. 409 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
 руководители органов местного самоуправления;
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:


 (подпись)

Н.С. Мырзина

«26» 11 2021 г.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

Директор м.п. О.И. Шадров

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» ноября 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)